

A CMP30 és CMP31 HASZNÁLATA A 2017 UTÁNI RÁDIÓKBAN.

A CMP30 és CMP31 nem működik a legújabb 4 számjegyű rádiókkal*.

Ha már frissítette a készülékét a legutóbbi GX1700E vagy GX2200E kiadásra,

2017 évtől kezdődően, az új rádió nem fog működni a meglévő CMP30/CMP31 távvezérlőkkel.

A rádió csak a CMP31 + (plus) típusal működik.

Ez azt jelenti, hogy ha frissíti a rádiót, akkor a CMP30/31 kezelőt is frissítenie kell.

A rádióba vezető kábelt nem kell módosítani.

*Annak ellenőrzésére, hogy 4 számjegyű rádiója van-e, ellenőrizze, hogy látja-e az alábbi csatornákat:

1078 2078 1019 2019 1079 2079 1020 2020